

## P.E.B.A. PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

CIG: B0761C2BDF

Elaborato n°

# AII. A02

### SCHEDE DI ANALISI DEGLI EDIFICI PUBBLICI

Data: 13/05/2024

Agg.: .....

File: AII. A02



#### COMMITTENTE

### Comune di Moriago della Battaglia

Piazza della Vittoria, 14  
31010 Moriago della Battaglia TV  
Tel 0438 890811  
PEC: comune.moriago.tv@pecveneto.it  
P.I. 00486670268  
C.F. 00486670268

#### PROGETTISTA

**GZA Gaetan Zara architetti**  
Arch. Gaetan Paolo  
con arch. Kevin Bertazzon  
Piazzetta San Marco, 7/5  
31053 PIEVE DI SOLIGO TV  
Tel/Fax 0438 981444  
PEC: paolo.gaetan@archiworldpec.it  
P.I. 03319510263  
C.F. GTN PLA 65H05 M089J



Approvazione :

EDIFICI PUBBLICI - GRADO DI ACCESSIBILITÀ			
N. edificio	Riferimento luogo	Grado di accessibilità	Punteggio
E01	Scuola secondaria di I grado "Ragazzi del '99"	MA	0,67
E02	Scuola primaria "Edmondo De Amicis"	A	0,73
E02a	Palestra scuole elementari di Moriago	MA	0,53
E03	Centro infanzia "Il Sorriso"	MA	0,56
M01	Municipio	A	0,83
M01a	Ufficio postale	MA	0,66
M02	Sala prove Banda di Moriago	NA	0,48
M03	Casa del Musicchiere	A	0,72
M04	Centro Polifunzionale di Mosnigo	MA	0,64
S01	Impianto sportivo di allenamento	NA	0,46
S02	Stadio Comunale "Arditi d'Italia"	NA	0,42



SPAZI URBANI - GRADO DI ACCESSIBILITÀ			
N. ambito	Riferimento luogo	Grado di accessibilità	Punteggio
C01	Cimitero di Moriago	MA	0,53
C02	Cimitero di Mosnigo	MA	0,65
P01	Parco in via dei Zanin	MA	0,56
P02	Parco in via XXV Aprile	MA	0,68
P03	Parco in strada del Sevunzin	MA	0,67
P04	Parco in via Monte Cesen	MA	0,59
P05	Parco in via Brolet	NA	0,47
P06	Parco Don Angelo Frare	A	0,73
P07	Parco Caduti nei Lager	NA	0,42
P08	Parco Isola dei Morti	A	0,71
V01	Ambito "via San Rocco 1"	A	0,71
V02	Ambito "via San Rocco 2"	MA	0,52
V03	Ambito "Piazza della Vittoria"	A	0,79
V04	Ambito "via Roma 1"	MA	0,61
V05	Ambito "Piazza Vittorio Veneto"	A	0,70
V06	Ambito "via Alessandro Manzoni"	NA	0,38
V07	Ambito "via Roma 2"	MA	0,65
V08	Ambito "via San Gaetano"	A	0,72
V09	Ambito "via Montegrappa"	A	0,83
V10	Ambito "via Degli Alpini"	NA	0,33
V11	Ambito "via Aldo Moro 1"	MA	0,53
V12	Ambito "via Aldo Moro 2"	MA	0,53
V13	Ambito "via Aldo Moro 3"	MA	0,66
V14	Ambito "Strada Provinciale 1"	A	0,84
V15	Ambito "Strada Provinciale 2"	A	0,71
V16	Ambito "Via Calmentera 1"	A	0,79
V17	Ambito "Via Europa Unita"	A	0,83
V18	Ambito "Via Campagnola"	A	0,70
V19	Ambito "via Calmentera 2"	MA	0,61
V20	Ambito "Piazza Albertini"	A	0,84
V21	Ambito "via Raboso"	NA	0,42
V22	Ambito "via Zalamena"	NA	0,41

N. scheda	Nome e funzione	Indirizzo	Foto
E01	Scuola secondaria di I grado "Ragazzi del '99"	Piazza Vittorio Veneto, 4	

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	CONFORMITÀ NORMATIVA		
			SI	NO	NOTE
<b>1 PARCHEGGI</b>					
1.1	Parcheggio riservato per persone con disabilità larghezza $\geq 3,20$ m, lunghezza 6 m se in linea	D.P.R. 503/96 artt. 10, 11, 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3, 8.2.3	X		
1.2	Segnaletica orizzontale e verticale	D.L. 285/92 artt. 20, 149		X	Segnaletica orizzontale non gialla art. 40 Codice della strada
<b>2 ACCESSO</b>					
2.1	Percorso pedonale tra edificio e fermata mezzi pubblici/parch. $\geq 150$ cm	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 8.2.1	X		
2.1.1	Cancello larghezza $\geq 120$ cm con maniglia H = 100-120 cm	Allegato A Dgr. 840/09 art. 5.3	X		
2.1.2	pendenza $\leq 8\%$	D.P.R. 503/96 art. 7 D.M. 236/89 art. 8.1.1	X		
2.1.3	Rampe variazione cromatica			X	
2.1.4	corrimano		X		
2.2	Finitura pavimentazione in buono stato e antisdrucciolo	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 8.2.2	X		
2.2.1	Assenza di grigliati nelle pavimentazioni con interasse $> 2,0$ cm		X		
2.3	Porta di accesso zona antistante e retrostante complanare 140 cm x 140 cm	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 8.1.1	X		
2.4	luce netta $\geq 80$ cm con maniglia H = 85-100 cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1 Allegato A Dgr. 840/09 art. 5.5	X		
2.5	apertura con pressione $< 3$ kg	Allegato A Dgr. 840/09 art. 5.5		X	Porta lato cortile troppo dura
2.6	Porte in vetro trasparente dotate di segnalazione della trasparenza	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1			
2.7	Percorso privo di gradini/ostacoli a pavimento h $> 2,5$ cm	D.P.R. 503/96 art. 15, 16 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 8.1.2		X	Presenza gradini vie di fuga antincendio lato est
2.8	Campanello e/o citofono h compresa tra 40 cm e 130 cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 8.1.5		X	Citofono esterno h $> 130$ e troppo a ridosso del cancello d'ingresso
2.9	Segnaletica chiara esauriente e facilmente leggibile	D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	Non è evidenziato il percorso di accesso per disabili
2.10	Edificio accessibile con simbolo di "accessibilità"	D.P.R. 503/96 art. 2.1		X	
<b>3 SERVIZI IGIENICI</b>					
3.1	Dotazione di servizi igienici con dimensioni tali da essere utilizzati da persone con disabilità e in numero adeguato	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	X		
3.2	Porta con luce netta $\geq 80$ cm con maniglia H = 85-100 cm	Allegato A Dgr. 840/09 artt. 5.5, 7.1	X		
3.3.1	accostamento laterale wc $\geq 100$ cm dall'asse	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6 Allegato A Dgr. 840/09 art. 7.1, 7.2	X		Al piano terra è garantito se eliminato il mobile contenitore
3.3.2	accostamento frontale lavabo $\geq 80$ cm dal bordo		X		
3.3.3	h sup. lavabo = 80 cm sc. media		X		
3.3.4	h libera lavabo = 66 cm sc. media		X		
3.3.5	distanza parete laterale wc $\geq 40$ cm dall'asse		X		
3.3.6	distanza parete posteriore wc = 60 cm dal bordo anteriore		X		
3.3.7	h piano superiore wc = 38/40 cm sc. media		X		
3.3.8	campanello d'allarme h 40 cm			X	
3.4	Presenza di maniglioni e corrimano distanza maniglioni wc = 40 cm dall'asse H = 70 cm	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6 Allegato A Dgr. 840/09 art. 7.2		X	H = 83 cm
3.5	Specchio con altezza adeguata ad una persona seduta			X	Non presenti al piano terra e primo
3.6	Bagno o spogliatoio con doccia accessibile doccia a pavimento con sedile ribaltabile, doccino a telefono e maniglioni	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6			

4 COLLEGAMENTI VERTICALI							
4.1	Dotazione di sistema di raggiungimento dei vari livelli dell'edificio			X			
4.2.1	Ascensore	dimensioni $\geq 120$ cm x 80 cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	X			
4.2.2		porta automatica $\geq 75$ cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	X			
4.2.3		zona antistante complanare 140 cm x 140 cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12		X	Ostacolo dovuto alla struttura che porta il passaggio a 120 cm	
4.2.4		pulsanti, citofono, allarme h massima tra 100 cm e 120 cm	Allegato A Dgr. 840/09 art. 6.1	X			
4.2.5	Servoscala possedente i requisiti richiesti dalle norme		D.M. 236/89 artt. 4.1.13, 8.1.13				
4.3	Scala	doppio corrimano su entrambi i lati ad h = 75 e 90 cm	D.P.R. 503/96 artt. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10 Allegato A Dgr. 840/09 art. 6.5		X	Corrimano singolo solo su un lato h = 104 cm	
4.3.1		larghezza $\geq 150$ cm			X	Larghezza 122 cm	
4.3.2		pavimentazione in buono stato e antisdrucciolevole			X		
4.5		corrimano che sborda 30 cm oltre primo e ultimo gradino				X	Non presente
4.6		parapetto h 105 cm inattraversabile da sfera diam. 10 cm				X	Parapetto attraversabile
4.7		rapporto corretto alzata/pedata			X		
4.7.1		pedata $\geq 30$ cm			X		
4.7.2		alzata $\leq 16$ cm			X		
4.7.3		fasce antiscivolo			X		
4.7.4		segnale a pavim. in rilievo a 30 cm dal primo e ultimo grad.				X	Non presente
4.8		illuminazione sufficiente			X		
5 PERCORSI INTERNI							
5.1	pavimentazione in buono stato e antisdrucciolevole		D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	X			
5.2.1	Corridoi	larghezza $\geq 150$ cm	Allegato A Dgr. 840/09 art. 6.6	X			
5.2.2		elementi di arredo non ostacolanti	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.9, 8.1.9	X			
5.2.3		slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m		X			
5.2.4		percorso privo di gradini/ostacoli a pavimento h > 2,5 cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	X			
5.2.5		percorso privo di giunti della pavimentazione sp > 5 mm		X			
5.2.6		cambi di livello differenziati cromaticamente					
5.3	Segnaletica informativa chiara, esauriente e facilmente leggibile		D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	Manca segnaletica bagno disabili ai piani 1 e 2	
5.4	Luce netta delle porte interne $\geq 75$ cm		D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	X			
5.5	Interruttori elettrici, dove necessario dotati di led per illuminazione al buio						
5.6	Corridoi dotati di sufficiente illuminazione			X			
5.7	Struttura dotata di segnaletica per non vedenti				X		
5.8	Presenza di segnaletica di sicurezza sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali				X		
5.9	Arredamento e attrezzature utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h = 70-110 cm			X			

Documentazione fotografica



N. scheda	Nome e funzione	Indirizzo	Foto
E01	Scuola secondaria di I grado "Ragazzi del '99"	Piazza Vittorio Veneto, 4	

GRADI DI ACCESSIBILITÀ		Qualificazione grado di accessibilità			
0,67	MA	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	NON ACCESSIBILE	NA	0,00 - 0,49
			MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA	0,50 - 0,69
			ACCESSIBILE	A	0,70 - 1,00

0 PT per Valutazione negativa dell'aspetto indagato;

0,5 PT per Aspetto indagato parzialmente negativo;



1 PT per Valutazione positiva dell'aspetto indagato

N. scheda	Nome e funzione	Indirizzo	Foto
E02	Scuola primaria "Edmondo De Amicis"	Via Alessandro Manzoni, 27	

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	CONFORMITÀ NORMATIVA		NOTE	
			SI	NO		
<b>1 PARCHEGGI</b>						
1.1	Parcheggio riservato per persone con disabilità larghezza $\geq 3,20$ m, lunghezza 6 m se in linea	D.P.R. 503/96 artt. 10, 11, 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3, 8.2.3		X	Presente su via Alessandro Manzoni ma non su Via Roma	
1.2	Segnaletica orizzontale e verticale	D.L. 285/92 artt. 20, 149		X	Dimensioni stallo riservato su via Manzoni 3.10 x 4.45 m	
<b>2 ACCESSO</b>						
2.1	Percorso pedonale tra edificio e fermata mezzi pubblici/parch. $\geq 150$ cm	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 8.2.1	X		Consigliata larghezza 150 cm anche su percorso lato sud	
2.1.1	Cancello larghezza $\geq 120$ cm con maniglia H = 100-120 cm	Allegato A Dgr. 840/09 art. 5.3	X			
2.1.2	pendenza $\leq 8\%$	D.P.R. 503/96 art. 7 D.M. 236/89 art. 8.1.1	X			
2.1.3	Rampe variazione cromatica		X			
2.1.4	corrimano					
2.2	Finitura pavimentazione in buono stato e antisdrucciolo	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 8.2.2	X			
2.2.1	Assenza di grigliati nelle pavimentazioni con interasse $> 2,0$ cm		X			
2.3	Porta di accesso zona antistante e retrostante complanare 140 cm x 140 cm	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 8.1.1	X			
2.4		luce netta $\geq 80$ cm con maniglia H = 85-100 cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1 Allegato A Dgr. 840/09 art. 5.5	X		
2.5		apertura con pressione $< 3$ kg	Allegato A Dgr. 840/09 art. 5.5	X		
2.6	Porte in vetro trasparente dotate di segnalazione della trasparenza	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	X			
2.7	Percorso privo di gradini/ostacoli a pavimento h $> 2,5$ cm	D.P.R. 503/96 art. 15, 16 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 8.1.2	X			
2.8	Campanello e/o citofono h compresa tra 40 cm e 130 cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 8.1.5	X			
2.9	Segnaletica chiara esauriente e facilmente leggibile	D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X			
2.10	Edificio accessibile con simbolo di "accessibilità"	D.P.R. 503/96 art. 2.1		X		
<b>3 SERVIZI IGIENICI</b>						
3.1	Dotazione di servizi igienici con dimensioni tali da essere utilizzati da persone con disabilità e in numero adeguato	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6		X	Presente un solo bagno disabili al piano terra nei servizi femminili, assente al primo piano	
3.2	Porta con luce netta $\geq 80$ cm con maniglia H = 85-100 cm	Allegato A Dgr. 840/09 artt. 5.5, 7.1	X			
3.3.1	Sanitari	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6 Allegato A Dgr. 840/09 art. 7.1, 7.2	X			
3.3.2			accostamento frontale lavabo $\geq 80$ cm dal bordo	X		
3.3.3			h sup. lavabo = 70-76 cm sc. elementare		X	H piano superiore lavabo = 83 cm
3.3.4			h libera lavabo = 56-62 cm sc. elementare	X		
3.3.5			distanza parete laterale wc $\geq 40$ cm dall'asse	X		
3.3.6			distanza parete posteriore wc = 60 cm dal bordo anteriore	X		
3.3.7			h piano superiore wc = 36/38 cm sc. elementare		X	H piano superiore wc = 46 cm
3.3.8						
3.3.9			campanello d'allarme h 40 cm		X	
3.4	Presenza di maniglioni e corrimano distanza maniglioni wc = 40 cm dall'asse H = 70 cm	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6 Allegato A Dgr. 840/09 art. 7.2	X			
3.5	Specchio con altezza adeguata ad una persona seduta			X	Non presente	
3.6	Bagno o spogliatoio con doccia accessibile doccia a pavimento con sedile ribaltabile, doccino a telefono e maniglioni	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6				

4 COLLEGAMENTI VERTICALI						
4.1	Dotazione di sistema di raggiungimento dei vari livelli dell'edificio			X		
4.2.1	Ascensore	dimensioni $\geq 120$ cm x 80 cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	/	/	
4.2.2		porta automatica $\geq 75$ cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	/	/	
4.2.3		zona antistante complanare 140 cm x 140 cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	/	/	
4.2.4		pulsanti, citofono, allarme h massima tra 100 cm e 120 cm	Allegato A Dgr. 840/09 art. 6.1	/	/	
4.2.5	Servoscala possedente i requisiti richiesti dalle norme		D.M. 236/89 artt. 4.1.13, 8.1.13	X		
4.3	Scala	doppio corrimano su entrambi i lati ad h = 75 e 90 cm	D.P.R. 503/96 artt. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10 Allegato A Dgr. 840/09 art. 6.5		X	Corrimano singolo solo su un lato h = 80 cm
4.3.1		larghezza $\geq 150$ cm		X		
4.3.2		pavimentazione in buono stato e antisdrucciolevole		X		
4.5		corrimano che sborda 30 cm oltre primo e ultimo gradino			X	Non presente
4.6		parapetto h 105 cm inattraversabile da sfera diam. 10 cm		/	/	
4.7		rapporto corretto alzata/pedata		X		
4.7.1		pedata $\geq 30$ cm		X		
4.7.2		alzata $\leq 16$ cm		X		
4.7.3		fasce antiscivolo		X		
4.7.4		segnale a pavim. in rilievo a 30 cm dal primo e ultimo grad.			X	
4.8		illuminazione sufficiente		X		
5 PERCORSI INTERNI						
5.1	pavimentazione in buono stato e antisdrucciolevole		D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	X		
5.2.1	Corridoi	larghezza $\geq 150$ cm	Allegato A Dgr. 840/09 art. 6.6	X		
5.2.2		elementi di arredo non ostacolanti	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.9, 8.1.9	X		
5.2.3		slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m		X		
5.2.4		percorso privo di gradini/ostacoli a pavimento h > 2,5 cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	X		
5.2.5		percorso privo di giunti della pavimentazione sp > 5 mm		X		
5.2.6		cambi di livello differenziati cromaticamente		/	/	
5.3	Segnaletica informativa chiara, esauriente e facilmente leggibile		D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	Manca segnaletica bagno disabili
5.4	Luce netta delle porte interne $\geq 75$ cm		D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1		X	Porte aule 65 cm apribile + 65 cm fisso
5.5	Interruttori elettrici, dove necessario dotati di led per illuminazione al buio			/	/	
5.6	Corridoi dotati di sufficiente illuminazione			X		
5.7	Struttura dotata di segnaletica per non vedenti				X	
5.8	Presenza di segnaletica di sicurezza sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali				X	
5.9	Arredamento e attrezzature utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h = 70-110 cm			X		

Documentazione fotografica





N. scheda	Nome e funzione	Indirizzo	Foto
E02	Scuola primaria "Edmondo De Amicis"	Via Alessandro Manzoni, 27	

GRADI DI ACCESSIBILITÀ		Qualificazione grado di accessibilità			
0,73	A	ACCESSIBILE	NON ACCESSIBILE	NA	0,00 - 0,49
			MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA	0,50 - 0,69
			ACCESSIBILE	A	0,70 - 1,00

0 PT per Valutazione negativa dell'aspetto indagato;

0,5 PT per Aspetto indagato parzialmente negativo;

1 PT per Valutazione positiva dell'aspetto indagato

N. scheda	Nome e funzione	Indirizzo	Foto
E02a	Palestra scuole elementari di Moriago	Via Alessandro Manzoni, 27	

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	CONFORMITÀ NORMATIVA		
			SI	NO	NOTE

### 1 PARCHEGGI

1.1	Parcheggio riservato per persone con disabilità larghezza $\geq 3,20$ m, lunghezza 6 m se in linea	D.P.R. 503/96 artt. 10, 11, 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3, 8.2.3		X	Dimensioni stallo riservato su via Manzoni 3,10 x 4,45 m
1.2	Segnaletica orizzontale e verticale	D.L. 285/92 artt. 20, 149		X	Segnaletica orizzontale da adeguare alle dimensioni corrette

### 2 ACCESSO

2.1	Percorso pedonale tra edificio e fermata mezzi pubblici/parcheggio	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 8.2.1	X		
2.1.1	pendenza $\leq 8\%$	D.P.R. 503/96 art. 7 D.M. 236/89 art. 8.1.1	X		
2.1.2	Rampe variazione cromatica		X		
2.1.3	corrimano				
2.2	Finitura pavimentazione in buono stato e antisdrucciolo	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 8.2.2	X		
2.2.1	Assenza di grigliati nelle pavimentazioni con interasse $> 2,0$ cm		X		
2.3	Porta di accesso zona antistante e retrostante complanare 140 cm x 140 cm	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 8.1.1	X		
2.4		luce netta $\geq 80$ cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	X	
2.5		apertura con pressione $< 8$ kg	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.3, 8.1.3	X	
2.6	Porte in vetro trasparente dotate di segnalazione della trasparenza	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	X		
2.7	Percorso privo di gradini/ostacoli a pavimento h $> 2,5$ cm	D.P.R. 503/96 art. 15, 16 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 8.1.2	X		
2.8	Campanello e/o citofono h compresa tra 40 cm e 130 cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 8.1.5	X		
2.9	Segnaletica chiara esauriente e facilmente leggibile	D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
2.10	Edificio accessibile con simbolo di "accessibilità"	D.P.R. 503/96 art. 2.1		X	

### 3 SERVIZI IGIENICI



3.1	Dotazione di servizi igienici con dimensioni tali da essere utilizzati da persone con disabilità e in numero adeguato	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	X			
3.2	Porta con luce netta $\geq 75$ cm	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	X			
3.3.1	Sanitari accostamento laterale wc $\geq 100$ cm dall'asse	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	X			
3.3.2			accostamento frontale lavabo $\geq 80$ cm dal bordo	X		
3.3.3			h lavabo = 80 cm senza colonna	X		
3.3.4			distanza parete laterale wc $\geq 40$ cm dall'asse	X		
3.3.5			distanza parete posteriore wc = 75/80 cm dal bordo anteriore	X		
3.3.6			h piano superiore wc = 45/50 cm	X		
3.3.7			campanello d'allarme	X		
3.4	Presenza di maniglioni e corrimano distanza maniglioni wc = 40 cm dall'asse H = 80 cm	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6		X	Non presenti	
3.5	Specchio con altezza adeguata ad una persona seduta			X	Non presente	
3.6	Bagno o spogliatoio con doccia accessibile doccia a pavimento con sedile ribaltabile, doccino a telefono e maniglioni	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6		X	Non presente	

### 4 COLLEGAMENTI VERTICALI

4.1	Dotazione di sistema di raggiungimento dei vari livelli dell'edificio		X		
-----	---	--	---	--	--

4.2.1	Ascensore	dimensioni $\geq 120$ cm x 80 cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12			
4.2.2		porta automatica $\geq 75$ cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12			
4.2.3		zona antistante complanare 140 cm x 140 cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12			
4.2.4		pulsanti, citofono, allarme h compresa tra 40 cm e 130 cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12			
4.2.5	Servoscala	possedente i requisiti richiesti dalle norme	D.M. 236/89 artt. 4.1.13, 8.1.13		X	Zona antistante profonda 130 cm
4.3	Scala	corrimano su entrambi i lati ad h = 90 cm	D.P.R. 503/96 artt. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10		X	Scale interne senza corrimano
4.3.1		larghezza $\geq 120$ cm		X		
4.3.2		pavimentazione in buono stato e antisdrucciolevole			X	Gradini ad angolo smussato
4.5		corrimano che sborda 30 cm oltre primo e ultimo gradino			X	Non presente
4.6		parapetto h 100 cm inattraversabile da sfera diam. 10 cm			X	Parapetto all'ultimo piano delle tribune e pianerottolo scale attraversabili
4.7		rapporto corretto alzata/pedata		X		
4.7.1		pedata $\geq 30$ cm		X		
4.7.2		alzata $\leq 16$ cm		X		
4.7.3		fasce antiscivolo		X		
4.7.4		segnale a pavim. in rilievo a 30 cm dal primo e ultimo grad.			X	
4.8		illuminazione sufficiente			X	
<b>5</b>	<b>PERCORSI INTERNI</b>					
5.1	pavimentazione in buono stato e antisdrucciolevole		D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2		X	Pavimentazione spogliatoi sdruciolevole
5.2.1	Corridoi	larghezza $\geq 100$ cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.9, 8.1.9	X		
5.2.2		elementi di arredo non ostacolanti			X	Elementi impianto di climatizzazione ad altezza < 210
5.2.3		slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m		X		
5.2.4		percorso privo di gradini/ostacoli a pavimento h > 2,5 cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1		X	Accesso al campo gioco e uscite di sicurezza h = 5 cm
5.2.5		percorso privo di giunti della pavimentazione sp > 5 mm			X	Giunto di raccordo con scala di sicurezza esterna
5.2.6		cambi di livello differenziati cromaticamente			X	Alzate e pedate della scala non differenziati cromaticamente
5.3	Segnaletica informativa chiara, esauriente e facilmente leggibile		D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	Non presente
5.4	Luce netta delle porte interne $\geq 75$ cm		D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	X		
5.5	Interruttori elettrici, dove necessario dotati di led per illuminazione al buio				X	
5.6	Corridoi dotati di sufficiente illuminazione				X	
5.7	Struttura dotata di segnaletica per non vedenti				X	
5.8	Presenza di segnaletica di sicurezza sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali				X	
5.9	Arredamento e attrezzature utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h = 70-110 cm				X	

Documentazione fotografica





N. scheda	Nome e funzione	Indirizzo	Foto
E02a	Palestra scuole elementari di Moriago	Via Alessandro Manzoni, 27	

GRADI DI ACCESSIBILITÀ		Qualificazione grado di accessibilità			
0,53	MA	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	NON ACCESSIBILE	NA	0,00 - 0,49
			MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA	0,50 - 0,69
			ACCESSIBILE	A	0,70 - 1,00

0 PT per Valutazione negativa dell'aspetto indagato;

0,5 PT per Aspetto indagato parzialmente negativo;

1 PT per Valutazione positiva dell'aspetto indagato

N. scheda	Nome e funzione	Indirizzo	Foto
E03	Centro infanzia "Il Sorriso"	Via Chiesa, 2	

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	CONFORMITÀ NORMATIVA		
			SI	NO	NOTE

### 1 PARCHEGGI

1.1	Parceggio riservato per persone con disabilità larghezza $\geq 3,20$ m, lunghezza 6 m se in linea	D.P.R. 503/96 artt. 10, 11, 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3, 8.2.3		X	
1.2	Segnaletica orizzontale e verticale	D.L. 285/92 artt. 20, 149		X	

### 2 ACCESSO

2.1	Percorso pedonale tra edificio e fermata mezzi pubblici/parceggio	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 8.2.1	X		
2.1.1	Cancello larghezza $\geq 120$ cm con maniglia H = 100-120 cm	Allegato A Dgr. 840/09 art. 5.3		X	maniglia h = 130 cm
2.1.2	pendenza $\leq 8\%$	D.P.R. 503/96 art. 7 D.M. 236/89 art. 8.1.1		X	pendenza 10 %
2.1.3	Rampe variazione cromatica		X		
2.1.4	corrimano			X	
2.2	Finitura pavimentazione in buono stato e antisdrucciolo	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 8.2.2	X		
2.2.1	Assenza di grigliati nelle pavimentazioni con interasse $> 2,0$ cm		X		
2.3	Porta di accesso zona antistante e retrostante complanare 140 cm x 140 cm	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 8.1.1	X		
2.4		luce netta $\geq 80$ cm con maniglia H = 85-100 cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1 Allegato A Dgr. 840/09 art. 5.5	X	
2.5		apertura con pressione $< 3$ kg	Allegato A Dgr. 840/09 art. 5.5	X	
2.6	Porte in vetro trasparente dotate di segnalazione della trasparenza	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1		X	
2.7	Percorso privo di gradini/ostacoli a pavimento h $> 2,5$ cm	D.P.R. 503/96 art. 15, 16 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 8.1.2		X	gradino accesso cancello h = 6 cm
2.8	Campanello e/o citofono h compresa tra 40 cm e 130 cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 8.1.5	X		
2.9	Segnaletica chiara esauriente e facilmente leggibile	D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	non presente
2.10	Edificio accessibile con simbolo di "accessibilità"	D.P.R. 503/96 art. 2.1		X	


### 3 SERVIZI IGIENICI

3.1	Dotazione di servizi igienici con dimensioni tali da essere utilizzati da persone con disabilità e in numero adeguato	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	X*		presente bagno disabili per adulti, non presente per bambini*	
3.2	Porta con luce netta $\geq 80$ cm con maniglia H = 85-100 cm	Allegato A Dgr. 840/09 artt. 5.5, 7.1	X			
3.3.1	Sanitari accostamento laterale wc $\geq 100$ cm dall'asse	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6 Allegato A Dgr. 840/09 art. 7.1, 7.2	X			
3.3.2			accostamento frontale lavabo $\geq 80$ cm dal bordo	X		
3.3.3			h sup. lavabo = 80 cm senza colonna		X	lavabo h = 82 cm e profondità $< 65$ cm (47 cm)
3.3.4			distanza parete laterale wc $\geq 40$ cm dall'asse	X		
3.3.5			distanza parete posteriore wc = 75/80 cm dal bordo anteriore		X	profondità wc = 70 cm
3.3.6			h piano superiore wc = 45/50 cm	X		
3.3.7			campanello d'allarme h 40 cm	X		
3.4	Presenza di maniglioni e corrimano distanza maniglioni wc = 40 cm dall'asse H = 80 cm	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6 Allegato A Dgr. 840/09 art. 7.2		X	non presente lato muro	
3.5	Specchio con altezza adeguata ad una persona seduta			X	troppo alto	
3.6	Bagno o spogliatoio con doccia accessibile doccia a pavimento con sedile ribaltabile, doccino a telefono e maniglioni	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6				

4 COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	Dotazione di sistema di raggiungimento dei vari livelli dell'edificio				
4.2.1	Ascensore	dimensioni $\geq 120$ cm x 80 cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12		
4.2.2		porta automatica $\geq 75$ cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12		
4.2.3		zona antistante complanare 140 cm x 140 cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12		
4.2.4		pulsanti, citofono, allarme h massima tra 100 cm e 120 cm	Allegato A Dgr. 840/09 art. 6.1		
4.2.5	Servoscala possedente i requisiti richiesti dalle norme		D.M. 236/89 artt. 4.1.13, 8.1.13		
4.3	Scala	doppio corrimano su entrambi i lati ad h = 75 e 90 cm	D.P.R. 503/96 artt. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10 Allegato A Dgr. 840/09 art. 6.5		
4.3.1		larghezza $\geq 150$ cm			
4.3.2		pavimentazione in buono stato e antiscivolo			
4.4		corrimano ad h 75 cm per edifici con utenza preval. bambini			
4.5		corrimano che sborda 30 cm oltre primo e ultimo gradino			
4.6		parapetto h 105 cm inattraversabile da sfera diam. 10 cm			
4.7		rapporto corretto alzata/pedata			
4.7.1		pedata $\geq 30$ cm			
4.7.2		alzata $\leq 16$ cm			
4.7.3		fasce antiscivolo			
4.7.4		segnale a pavim. in rilievo a 30 cm dal primo e ultimo grad.			
4.8		illuminazione sufficiente			
5 PERCORSI INTERNI					
5.1	pavimentazione in buono stato e antiscivolo		D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	X	
5.2.1	Corridoi	larghezza $\geq 150$ cm	Allegato A Dgr. 840/09 art. 6.6	X	
5.2.2		elementi di arredo non ostacolanti	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.9, 8.1.9	X	
5.2.3		slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m			
5.2.4		percorso privo di gradini/ostacoli a pavimento h > 2,5 cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	X	
5.2.5		percorso privo di giunti della pavimentazione sp > 5 mm		X	
5.2.6		cambi di livello differenziati cromaticamente			
5.3	Segnaletica informativa chiara, esauriente e facilmente leggibile		D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X non presente
5.4	Luce netta delle porte interne $\geq 75$ cm		D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	X	
5.5	Interruttori elettrici, dove necessario dotati di led per illuminazione al buio				
5.6	Corridoi dotati di sufficiente illuminazione			X	
5.7	Struttura dotata di segnaletica per non vedenti				X
5.8	Presenza di segnaletica di sicurezza sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali				X
5.9	Arredamento e attrezzature utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h = 70-110 cm				X

\* si prevede che a seguito dell'ampliamento in corso il servizio igienico per bambini diversamente abili non sarà più necessario perché l'edificio esistente sarà convertito ad asilo nido, non richiedendo perciò l'utilizzo dei wc da parte dei bambini

Documentazione fotografica



N. scheda	Nome e funzione	Indirizzo	Foto
E03	Centro infanzia "Il Sorriso"	Via Chiesa, 2	

GRADI DI ACCESSIBILITÀ		Qualificazione grado di accessibilità			
0,56	MA	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	NON ACCESSIBILE	NA	0,00 - 0,49
			MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA	0,50 - 0,69
			ACCESSIBILE	A	0,70 - 1,00

N. scheda	Nome e funzione	Indirizzo	Foto
M01	Municipio	Piazza della Vittoria, 14	

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	CONFORMITÀ NORMATIVA		
			SI	NO	NOTE

### 1 PARCHEGGI

1.1	Parcheggio riservato per persone con disabilità larghezza $\geq 3,20$ m, lunghezza 6 m se in linea	D.P.R. 503/96 artt. 10, 11, 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3, 8.2.3	X		Presente dall'altro lato della piazza
1.2	Segnaletica orizzontale e verticale	D.L. 285/92 artt. 20, 149	X		

### 2 ACCESSO

2.1	Percorso pedonale tra edificio e fermata mezzi pubblici/parcheggio	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 8.2.1	X		
2.1.1	pendenza $\leq 8\%$	D.P.R. 503/96 art. 7 D.M. 236/89 art. 8.1.1			
2.1.2	Rampe variazione cromatica				
2.1.3	corrimano				
2.2	Finitura pavimentazione in buono stato e antisdrucciolo	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 8.2.2	X		
2.2.1	Assenza di grigliati nelle pavimentazioni con interasse $> 2,0$ cm		X		
2.3	Porta di accesso zona antistante e retrostante complanare 140 cm x 140 cm	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 8.1.1	X		
2.4	luce netta $\geq 80$ cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	X		
2.5	apertura con pressione $< 8$ kg	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.3, 8.1.3	X		
2.6	Porte in vetro trasparente dotate di segnalazione della trasparenza	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	X		
2.7	Percorso privo di gradini/ostacoli a pavimento h $> 2,5$ cm	D.P.R. 503/96 art. 15, 16 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 8.1.2		X	Gradini accesso h = 3 cm
2.8	Campanello e/o citofono h compresa tra 40 cm e 130 cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 8.1.5		X	Campanello, citofono e cassetta postale h $> 130$ cm
2.9	Segnaletica chiara esauriente e facilmente leggibile	D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
2.10	Edificio accessibile con simbolo di "accessibilità"	D.P.R. 503/96 art. 2.1		X	

### 3 SERVIZI IGIENICI

3.1	Dotazione di servizi igienici con dimensioni tali da essere utilizzati da persone con disabilità e in numero adeguato	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	X		
3.2	Porta con luce netta $\geq 75$ cm	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	X		
3.3.1	Sanitari	accostamento laterale wc $\geq 100$ cm dall'asse	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	X	
3.3.2		accostamento frontale lavabo $\geq 80$ cm dal bordo		X	
3.3.3		h lavabo = 80 cm senza colonna		X	
3.3.4		distanza parete laterale wc $\geq 40$ cm dall'asse		X	
3.3.5		distanza parete posteriore wc = 75/80 cm dal bordo anteriore		X	
3.3.6		h piano superiore wc = 45/50 cm		X	
3.3.7		campanello d'allarme		X	
3.4	Presenza di maniglioni e corrimano distanza maniglioni wc = 40 cm dall'asse H = 80 cm	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	X		
3.5	Specchio con altezza adeguata ad una persona seduta		X		
3.6	Bagno o spogliatoio con doccia accessibile doccia a pavimento con sedile ribaltabile, doccino a telefono e maniglioni	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6			

### 4 COLLEGAMENTI VERTICALI

4.1	Dotazione di sistema di raggiungimento dei vari livelli dell'edificio		X		
-----	---	--	---	--	--

4.2.1	Ascensore	dimensioni $\geq 120$ cm x 80 cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	X		
4.2.2		porta automatica $\geq 75$ cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	X		
4.2.3		zona antistante complanare 140 cm x 140 cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	X		
4.2.4		pulsanti, citofono, allarme h compresa tra 40 cm e 130 cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	X		
4.2.5	Servoscala possedente i requisiti richiesti dalle norme		D.M. 236/89 artt. 4.1.13, 8.1.13	/	/	
4.3	Scala	corrimano su entrambi i lati ad h = 90 cm	D.P.R. 503/96 artt. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10		X	Solo lato destro, h = 102 cm
4.3.1		larghezza $\geq 120$ cm		X		
4.3.2		pavimentazione in buono stato e antisdrucciolevole		X		
4.5		corrimano che sborda 30 cm oltre primo e ultimo gradino			X	
4.6		parapetto h 100 cm inattraversabile da sfera diam. 10 cm			X	Parapetto attraversabile
4.7		rapporto corretto alzata/pedata		X		
4.7.1		pedata $\geq 30$ cm		X		
4.7.2		alzata $\leq 16$ cm		X		
4.7.3		fasce antiscivolo		X		
4.7.4		segnale a pavim. in rilievo a 30 cm dal primo e ultimo grad.			X	
4.8		illuminazione sufficiente		X		
<b>5 PERCORSI INTERNI</b>						
5.1	pavimentazione in buono stato e antisdrucciolevole		D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	X		
5.2.1	Corridoi	larghezza $\geq 100$ cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.9, 8.1.9	X		
5.2.2		elementi di arredo non ostacolanti		X		
5.2.3		slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m		X		
5.2.4		percorso privo di gradini/ostacoli a pavimento h > 2,5 cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	X		
5.2.5		percorso privo di giunti della pavimentazione sp > 5 mm		X		
5.2.6		cambi di livello differenziati cromaticamente		/	/	
5.3	Segnaletica informativa chiara, esauriente e facilmente leggibile		D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
5.4	Luce netta delle porte interne $\geq 75$ cm		D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	X		
5.5	Interruttori elettrici, dove necessario dotati di led per illuminazione al buio				X	
5.6	Corridoi dotati di sufficiente illuminazione			X		
5.7	Struttura dotata di segnaletica per non vedenti				X	
5.8	Presenza di segnaletica di sicurezza sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali				X	
5.9	Arredamento e attrezzature utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h = 70-110 cm			X		

Documentazione fotografica



N. scheda	Nome e funzione	Indirizzo	Foto
M01	Municipio	Piazza della Vittoria, 14	

GRADI DI ACCESSIBILITÀ		Qualificazione grado di accessibilità			
0,83	A	ACCESSIBILE	NON ACCESSIBILE	NA	0,00 - 0,49
			MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA	0,50 - 0,69
			ACCESSIBILE	A	0,70 - 1,00

0 PT per Valutazione negativa dell'aspetto indagato;

0,5 PT per Aspetto indagato parzialmente negativo;

1 PT per Valutazione positiva dell'aspetto indagato

N. scheda	Nome e funzione	Indirizzo	Foto
M01a	Ufficio postale	Piazza della Vittoria, 13	

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	CONFORMITÀ NORMATIVA		
			SI	NO	NOTE

### 1 PARCHEGGI

1.1	Parcheggio riservato per persone con disabilità larghezza $\geq 3,20$ m, lunghezza 6 m se in linea	D.P.R. 503/96 artt. 10, 11, 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3, 8.2.3	X		Presente dall'altro lato della piazza
1.2	Segnaletica orizzontale e verticale	D.L. 285/92 artt. 20, 149	X		

### 2 ACCESSO

2.1	Percorso pedonale tra edificio e fermata mezzi pubblici/parcheggio	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 8.2.1	X		
2.1.1	pendenza $\leq 8\%$	D.P.R. 503/96 art. 7 D.M. 236/89 art. 8.1.1			
2.1.2	Rampe variazione cromatica				
2.1.3	corrimano				
2.2	Finitura pavimentazione in buono stato e antisdrucciolo	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 8.2.2	X		
2.2.1	Assenza di grigliati nelle pavimentazioni con interasse $> 2,0$ cm		X		
2.3	Porta di accesso zona antistante e retrostante complanare 140 cm x 140 cm	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 8.1.1	X		
2.4	luce netta $\geq 80$ cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	X		
2.5	apertura con pressione $< 8$ kg	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.3, 8.1.3		X	Consigliata apertura automatica
2.6	Porte in vetro trasparente dotate di segnalazione della trasparenza	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1			
2.7	Percorso privo di gradini/ostacoli a pavimento h $> 2,5$ cm	D.P.R. 503/96 art. 15, 16 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 8.1.2		X	Gradino accesso h = 4 cm
2.8	Campanello e/o citofono h compresa tra 40 cm e 130 cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 8.1.5		X	Verificare
2.9	Segnaletica chiara esauriente e facilmente leggibile	D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
2.10	Edificio accessibile con simbolo di "accessibilità"	D.P.R. 503/96 art. 2.1		X	

### 3 SERVIZI IGIENICI

3.1	Dotazione di servizi igienici con dimensioni tali da essere utilizzati da persone con disabilità e in numero adeguato	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6		X	Non presente/necessario servizio igienico nell'area aperta al pubblico
3.2	Porta con luce netta $\geq 75$ cm	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6			
3.3.1	Sanitari	accostamento laterale wc $\geq 100$ cm dall'asse	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6		
3.3.2		accostamento frontale lavabo $\geq 80$ cm dal bordo			
3.3.3		h lavabo = 80 cm senza colonna			
3.3.4		distanza parete laterale wc $\geq 40$ cm dall'asse			
3.3.5		distanza parete posteriore wc = 75/80 cm dal bordo anteriore			
3.3.6		h piano superiore wc = 45/50 cm			
3.3.7		campanello d'allarme			
3.4	Presenza di maniglioni e corrimano distanza maniglioni wc = 40 cm dall'asse H = 80 cm	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6			
3.5	Specchio con altezza adeguata ad una persona seduta				
3.6	Bagno o spogliatoio con doccia accessibile doccia a pavimento con sedile ribaltabile, doccino a telefono e maniglioni	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6			

### 4 COLLEGAMENTI VERTICALI

4.1	Dotazione di sistema di raggiungimento dei vari livelli dell'edificio				
-----	---	--	--	--	--

4.2.1	Ascensore	dimensioni $\geq 120$ cm x 80 cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	/	/	
4.2.2		porta automatica $\geq 75$ cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	/	/	
4.2.3		zona antistante complanare 140 cm x 140 cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	/	/	
4.2.4		pulsanti, citofono, allarme h compresa tra 40 cm e 130 cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	/	/	
4.2.5	Servoscala possedente i requisiti richiesti dalle norme		D.M. 236/89 artt. 4.1.13, 8.1.13	/	/	
4.3	Scala	corrimano su entrambi i lati ad h = 90 cm	D.P.R. 503/96 artt. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10	/	/	
4.3.1		larghezza $\geq 120$ cm		/	/	
4.3.2		pavimentazione in buono stato e antisdrucciolevole		/	/	
4.5		corrimano che sborda 30 cm oltre primo e ultimo gradino		/	/	
4.6		parapetto h 100 cm inattraversabile da sfera diam. 10 cm		/	/	
4.7		rapporto corretto alzata/pedata		/	/	
4.7.1		pedata $\geq 30$ cm		/	/	
4.7.2		alzata $\leq 16$ cm		/	/	
4.7.3		fasce antiscivolo		/	/	
4.7.4		segnale a pavim. in rilievo a 30 cm dal primo e ultimo grad.		/	/	
4.8		illuminazione sufficiente		/	/	
<b>5 PERCORSI INTERNI</b>						
5.1	pavimentazione in buono stato e antisdrucciolevole		D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	X		
5.2.1	Corridoi	larghezza $\geq 100$ cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.9, 8.1.9	X		
5.2.2		elementi di arredo non ostacolanti		/	X	Sedute che ostacolano l'accostamento della sedia a rotelle al tavolo per la scrittura
5.2.3		slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m		/	/	
5.2.4		percorso privo di gradini/ostacoli a pavimento h > 2,5 cm		D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	X	
5.2.5		percorso privo di giunti della pavimentazione sp > 5 mm			X	
5.2.6		cambi di livello differenziati cromaticamente			/	/
5.3	Segnaletica informativa chiara, esauriente e facilmente leggibile		D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
5.4	Luce netta delle porte interne $\geq 75$ cm		D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	X		
5.5	Interruttori elettrici, dove necessario dotati di led per illuminazione al buio			/	/	
5.6	Corridoi dotati di sufficiente illuminazione			X		
5.7	Struttura dotata di segnaletica per non vedenti				X	
5.8	Presenza di segnaletica di sicurezza sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali				X	
5.9	Arredamento e attrezzature utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h = 70-110 cm			X		

Documentazione fotografica



N. scheda	Nome e funzione	Indirizzo	Foto
M02	Ufficio postale	Piazza della Vittoria, 13	

GRADI DI ACCESSIBILITÀ		Qualificazione grado di accessibilità			
0,66	MA	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	NON ACCESSIBILE	NA	0,00 - 0,49
			MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA	0,50 - 0,69
			ACCESSIBILE	A	0,70 - 1,00

0 PT per Valutazione negativa dell'aspetto indagato;

0,5 PT per Aspetto indagato parzialmente negativo;

1 PT per Valutazione positiva dell'aspetto indagato

N. scheda	Nome e funzione	Indirizzo	Foto
M02	Sala prove Banda di Moriago	Piazzale Carlo Conte, 6	

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	CONFORMITÀ NORMATIVA		
			SI	NO	NOTE

### 1 PARCHEGGI

1.1	Parcheggio riservato per persone con disabilità larghezza $\geq 3,20$ m, lunghezza 6 m se in linea	D.P.R. 503/96 artt. 10, 11, 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3, 8.2.3	X		
1.2	Segnaletica orizzontale e verticale	D.L. 285/92 artt. 20, 149		X	Dimensioni stallo riservato su via Manzoni 3,30 x 4,40 m

### 2 ACCESSO

2.1	Percorso pedonale tra edificio e fermata mezzi pubblici/parcheggio	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 8.2.1	X		
2.1.1	pendenza $\leq 8\%$	D.P.R. 503/96 art. 7 D.M. 236/89 art. 8.1.1	/	/	
2.1.2	Rampe variazione cromatica		/	/	
2.1.3	corrimano		/	/	
2.2	Finitura pavimentazione in buono stato e antisdrucciolo	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 8.2.2	X		
2.2.1	Assenza di grigliati nelle pavimentazioni con interasse $> 2,0$ cm		X		
2.3	Porta di accesso zona antistante e retrostante complanare 140 cm x 140 cm	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 8.1.1	X		
2.4	luce netta $\geq 80$ cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	X		
2.5	apertura con pressione $< 8$ kg	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.3, 8.1.3	X		
2.6	Porte in vetro trasparente dotate di segnalazione della trasparenza	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	/	/	
2.7	Percorso privo di gradini/ostacoli a pavimento h $> 2,5$ cm	D.P.R. 503/96 art. 15, 16 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 8.1.2		X	Soglia porta ingresso gradino h = 18 cm
2.8	Campanello e/o citofono h compresa tra 40 cm e 130 cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 8.1.5		X	Cassetta lettere alta
2.9	Segnaletica chiara esauriente e facilmente leggibile	D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	Non presente
2.10	Edificio accessibile con simbolo di "accessibilità"	D.P.R. 503/96 art. 2.1		X	

### 3 SERVIZI IGIENICI



3.1	Dotazione di servizi igienici con dimensioni tali da essere utilizzati da persone con disabilità e in numero adeguato	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6		X		
3.2	Porta con luce netta $\geq 75$ cm	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	/	/		
3.3.1	Sanitari accostamento laterale wc $\geq 100$ cm dall'asse	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	/	/		
3.3.2			accostamento frontale lavabo $\geq 80$ cm dal bordo	/	/	
3.3.3			h lavabo = 80 cm senza colonna	/	/	
3.3.4			distanza parete laterale wc $\geq 40$ cm dall'asse	/	/	
3.3.5			distanza parete posteriore wc = 75/80 cm dal bordo anteriore	/	/	
3.3.6			h piano superiore wc = 45/50 cm	/	/	
3.3.7			campanello d'allarme	/	/	
3.4	Presenza di maniglioni e corrimano distanza maniglioni wc = 40 cm dall'asse H = 80 cm	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	/	/		
3.5	Specchio con altezza adeguata ad una persona seduta		/	/		
3.6	Bagno o spogliatoio con doccia accessibile doccia a pavimento con sedile ribaltabile, doccino a telefono e maniglioni	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	/	/		

### 4 COLLEGAMENTI VERTICALI

4.1	Dotazione di sistema di raggiungimento dei vari livelli dell'edificio			X	Non presente
-----	---	--	--	---	--------------

4.2.1	Ascensore	dimensioni $\geq 120$ cm x 80 cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	/	/	
4.2.2		porta automatica $\geq 75$ cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	/	/	
4.2.3		zona antistante complanare 140 cm x 140 cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	/	/	
4.2.4		pulsanti, citofono, allarme h compresa tra 40 cm e 130 cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	/	/	
4.2.5	Servoscala possedente i requisiti richiesti dalle norme		D.M. 236/89 artt. 4.1.13, 8.1.13	/	/	
4.3	Scala	corrimano su entrambi i lati ad h = 90 cm	D.P.R. 503/96 artt. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10		X	Solo lato destro
4.3.1		larghezza $\geq 120$ cm		X		
4.3.2		pavimentazione in buono stato e antisdrucciolevole		X		
4.5		corrimano che sborda 30 cm oltre primo e ultimo gradino			X	Solo ultimo gradino
4.6		parapetto h 100 cm inattraversabile da sfera diam. 10 cm			X	H = 90 cm e attraversabile
4.7		rapporto corretto alzata/pedata		X		
4.7.1		pedata $\geq 30$ cm		X		
4.7.2		alzata $\leq 16$ cm		X		
4.7.3		fasce antiscivolo		X		
4.7.4		segnale a pavim. in rilievo a 30 cm dal primo e ultimo grad.			X	
4.8		illuminazione sufficiente			X	illuminazione debole
<b>5 PERCORSI INTERNI</b>						
5.1	pavimentazione in buono stato e antisdrucciolevole		D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	X		
5.2.1	Corridoi	larghezza $\geq 100$ cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.9, 8.1.9	X		
5.2.2		elementi di arredo non ostacolanti		X		
5.2.3		slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m		/	/	
5.2.4		percorso privo di gradini/ostacoli a pavimento h > 2,5 cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	X		
5.2.5		percorso privo di giunti della pavimentazione sp > 5 mm		X		
5.2.6		cambi di livello differenziati cromaticamente		/	/	
5.3	Segnaletica informativa chiara, esauriente e facilmente leggibile		D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
5.4	Luce netta delle porte interne $\geq 75$ cm		D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1		X	Porte bagno luce netta = 70 cm
5.5	Interruttori elettrici, dove necessario dotati di led per illuminazione al buio				X	
5.6	Corridoi dotati di sufficiente illuminazione			X		
5.7	Struttura dotata di segnaletica per non vedenti				X	
5.8	Presenza di segnaletica di sicurezza sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali				X	
5.9	Arredamento e attrezzature utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h = 70-110 cm			X		

Documentazione fotografica



N. scheda	Nome e funzione	Indirizzo	Foto
M02	Sala prove Banda di Moriago	Piazzale Carlo Conte, 6	

GRADI DI ACCESSIBILITÀ		Qualificazione grado di accessibilità			
0,48	NA	NON ACCESSIBILE	NON ACCESSIBILE	NA	0,00 - 0,49
			MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA	0,50 - 0,69
			ACCESSIBILE	A	0,70 - 1,00

0 PT per Valutazione negativa dell'aspetto indagato;

0,5 PT per Aspetto indagato parzialmente negativo;

1 PT per Valutazione positiva dell'aspetto indagato

N. scheda	Nome e funzione	Indirizzo	Foto
M03	Casa del Musicchiere	Via Alessandro Manzoni, 2	

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	CONFORMITÀ NORMATIVA		
			SI	NO	NOTE

### 1 PARCHEGGI

1.1	Parcheggio riservato per persone con disabilità larghezza $\geq 3,20$ m, lunghezza 6 m se in linea	D.P.R. 503/96 artt. 10, 11, 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3, 8.2.3	X		
1.2	Segnaletica orizzontale e verticale	D.L. 285/92 artt. 20, 149		X	Segnaletica orizzontale non gialla art. 40 Codice della strada

### 2 ACCESSO

2.1	Percorso pedonale tra edificio e fermata mezzi pubblici/parcheggio	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 8.2.1	X		
2.1.1	pendenza $\leq 8\%$	D.P.R. 503/96 art. 7 D.M. 236/89 art. 8.1.1	X		
2.1.2	Rampe variazione cromatica			X	
2.1.3	corrimano				
2.2	Finitura pavimentazione in buono stato e antisdrucciolo	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 8.2.2	X		
2.2.1	Assenza di grigliati nelle pavimentazioni con interasse $> 2,0$ cm		X		
2.3	Porta di accesso zona antistante e retrostante complanare 140 cm x 140 cm	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 8.1.1		X	Profondità marciapiede 120 cm
2.4	luce netta $\geq 80$ cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	X		
2.5	apertura con pressione $< 8$ kg	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.3, 8.1.3	X		
2.6	Porte in vetro trasparente dotate di segnalazione della trasparenza	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1			
2.7	Percorso privo di gradini/ostacoli a pavimento h $> 2,5$ cm	D.P.R. 503/96 art. 15, 16 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 8.1.2	X		
2.8	Campanello e/o citofono h compresa tra 40 cm e 130 cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 8.1.5	X		
2.9	Segnaletica chiara esauriente e facilmente leggibile	D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
2.10	Edificio accessibile con simbolo di "accessibilità"	D.P.R. 503/96 art. 2.1		X	

### 3 SERVIZI IGIENICI


3.1	Dotazione di servizi igienici con dimensioni tali da essere utilizzati da persone con disabilità e in numero adeguato	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	X		
3.2	Porta con luce netta $\geq 75$ cm	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	X		
3.3.1	accostamento laterale wc $\geq 100$ cm dall'asse	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6		X	Ostacolato dal maniglione fisso al piano terra e primo
3.3.2	accostamento frontale lavabo $\geq 80$ cm dal bordo		X		
3.3.3	h lavabo = 80 cm senza colonna		X		
3.3.4	Sanitari distanza parete laterale wc $\geq 40$ cm dall'asse		X		
3.3.5	distanza parete posteriore wc = 75/80 cm dal bordo anteriore			X	Profondità 55 cm
3.3.6	h piano superiore wc = 45/50 cm		X		
3.3.7	campanello d'allarme		X		
3.4	Presenza di maniglioni e corrimano distanza maniglioni wc = 40 cm dall'asse H = 80 cm	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	X		
3.5	Specchio con altezza adeguata ad una persona seduta		X		
3.6	Bagno o spogliatoio con doccia accessibile doccia a pavimento con sedile ribaltabile, doccino a telefono e maniglioni	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6			

### 4 COLLEGAMENTI VERTICALI

4.1	Dotazione di sistema di raggiungimento dei vari livelli dell'edificio		X		
-----	---	--	---	--	--

4.2.1	Ascensore	dimensioni $\geq 120$ cm x 80 cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	X		
4.2.2		porta automatica $\geq 75$ cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	X		
4.2.3		zona antistante complanare 140 cm x 140 cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	X		
4.2.4		pulsanti, citofono, allarme h compresa tra 40 cm e 130 cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	X		
4.2.5	Servoscala possedente i requisiti richiesti dalle norme		D.M. 236/89 artt. 4.1.13, 8.1.13	/	/	
4.3	Scala	corrimano su entrambi i lati ad h = 90 cm	D.P.R. 503/96 artt. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10		X	Presente su un solo lato in entrambe le scale, e non continuo
4.3.1		larghezza $\geq 120$ cm		X		
4.3.2		pavimentazione in buono stato e antisdrucciolevole		X		
4.5		corrimano che sborda 30 cm oltre primo e ultimo gradino			X	
4.6		parapetto h 100 cm inattraversabile da sfera diam. 10 cm			X	Attraversabile tra gradino e parapetto in vetro
4.7		rapporto corretto alzata/pedata		X		
4.7.1		pedata $\geq 30$ cm		X		
4.7.2		alzata $\leq 16$ cm		X		
4.7.3		fasce antiscivolo		X		
4.7.4		segnale a pavim. in rilievo a 30 cm dal primo e ultimo grad.			X	
4.8		illuminazione sufficiente		X		
<b>5 PERCORSI INTERNI</b>						
5.1	pavimentazione in buono stato e antisdrucciolevole		D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	X		
5.2.1	Corridoi	larghezza $\geq 100$ cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.9, 8.1.9	X		
5.2.2		elementi di arredo non ostacolanti			X	Scaffale libri al piano terra disposto a < 90 cm dal bancone info
5.2.3		slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m		/	/	
5.2.4		percorso privo di gradini/ostacoli a pavimento h > 2,5 cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	X		
5.2.5		percorso privo di giunti della pavimentazione sp > 5 mm		X		
5.2.6		cambi di livello differenziati cromaticamente		/	/	
5.3	Segnaletica informativa chiara, esauriente e facilmente leggibile		D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	Segnaletica bagni mancante
5.4	Luce netta delle porte interne $\geq 75$ cm		D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	X		
5.5	Interruttori elettrici, dove necessario dotati di led per illuminazione al buio			X		
5.6	Corridoi dotati di sufficiente illuminazione			X		
5.7	Struttura dotata di segnaletica per non vedenti				X	
5.8	Presenza di segnaletica di sicurezza sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali				X	
5.9	Arredamento e attrezzature utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h = 70-110 cm				X	Ripiano bancone mancante

Documentazione fotografica





N. scheda	Nome e funzione	Indirizzo	Foto
M03	Casa del Musicchiere	Via Alessandro Manzoni, 2	

GRADI DI ACCESSIBILITÀ		Qualificazione grado di accessibilità			
0,72	A	ACCESSIBILE	NON ACCESSIBILE	NA	0,00 - 0,49
			MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA	0,50 - 0,69
			ACCESSIBILE	A	0,70 - 1,00

0 PT per Valutazione negativa dell'aspetto indagato;

0,5 PT per Aspetto indagato parzialmente negativo;

1 PT per Valutazione positiva dell'aspetto indagato

N. scheda	Nome e funzione	Indirizzo	Foto
M04	Centro Polifunzionale di Mosnigo	Piazzale degli Alpini	

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	CONFORMITÀ NORMATIVA		
			SI	NO	NOTE

### 1 PARCHEGGI

1.1	Parcheggio riservato per persone con disabilità larghezza $\geq 3,20$ m, lunghezza 6 m se in linea	D.P.R. 503/96 artt. 10, 11, 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3, 8.2.3		X	
1.2	Segnaletica orizzontale e verticale	D.L. 285/92 artt. 20, 149		X	

### 2 ACCESSO

2.1	Percorso pedonale tra edificio e fermata mezzi pubblici/parcheggio	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 8.2.1	X		
2.1.1	pendenza $\leq 8\%$	D.P.R. 503/96 art. 7 D.M. 236/89 art. 8.1.1			
2.1.2	Rampe variazione cromatica				
2.1.3	corrimano				
2.2	Finitura pavimentazione in buono stato e antisdrucciolo	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 8.2.2	X		
2.2.1	Assenza di grigliati nelle pavimentazioni con interasse $> 2,0$ cm		X		
2.3	Porta di accesso zona antistante e retrostante complanare 140 cm x 140 cm	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 8.1.1	X		
2.4	luce netta $\geq 80$ cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	X		
2.5	apertura con pressione $< 8$ kg	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.3, 8.1.3	X		
2.6	Porte in vetro trasparente dotate di segnalazione della trasparenza	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1		X	Mancante
2.7	Percorso privo di gradini/ostacoli a pavimento h $> 2,5$ cm	D.P.R. 503/96 art. 15, 16 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 8.1.2		X	Marcia piede h = 5 cm
2.8	Campanello e/o citofono h compresa tra 40 cm e 130 cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 8.1.5	X		
2.9	Segnaletica chiara esauriente e facilmente leggibile	D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
2.10	Edificio accessibile con simbolo di "accessibilità"	D.P.R. 503/96 art. 2.1		X	

### 3 SERVIZI IGIENICI



3.1	Dotazione di servizi igienici con dimensioni tali da essere utilizzati da persone con disabilità e in numero adeguato	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	X		
3.2	Porta con luce netta $\geq 75$ cm	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	X		
3.3.1	Sanitari	accostamento laterale wc $\geq 100$ cm dall'asse		X	
3.3.2		accostamento frontale lavabo $\geq 80$ cm dal bordo		X	
3.3.3		h lavabo = 80 cm senza colonna		X	
3.3.4		distanza parete laterale wc $\geq 40$ cm dall'asse	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	X	
3.3.5		distanza parete posteriore wc = 75/80 cm dal bordo anteriore		X	
3.3.6		h piano superiore wc = 45/50 cm		X	
3.3.7		campanello d'allarme		X	
3.4	Presenza di maniglioni e corrimano distanza maniglioni wc = 40 cm dall'asse H = 80 cm	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	X		
3.5	Specchio con altezza adeguata ad una persona seduta		X		
3.6	Bagno o spogliatoio con doccia accessibile doccia a pavimento con sedile ribaltabile, doccino a telefono e maniglioni	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6		X	Maniglioni e sedile mancanti, porta di accesso larghezza 70 cm

### 4 COLLEGAMENTI VERTICALI

4.1	Dotazione di sistema di raggiungimento dei vari livelli dell'edificio			X	
-----	---	--	--	---	--

4.2.1	Ascensore	dimensioni $\geq 120$ cm x 80 cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12			
4.2.2		porta automatica $\geq 75$ cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12			
4.2.3		zona antistante complanare 140 cm x 140 cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12			
4.2.4		pulsanti, citofono, allarme h compresa tra 40 cm e 130 cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12			
4.2.5	Servoscala possedente i requisiti richiesti dalle norme		D.M. 236/89 artt. 4.1.13, 8.1.13			
4.3	Scala	corrimano su entrambi i lati ad h = 90 cm	D.P.R. 503/96 artt. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10		X	h = 105 cm discontinuo e di sezione non ergonomica
4.3.1		larghezza $\geq 120$ cm			X	Larghezza = 118 cm
4.3.2		pavimentazione in buono stato e antisdrucciolevole		X		
4.5		corrimano che sborda 30 cm oltre primo e ultimo gradino			X	
4.6		parapetto h 100 cm inattraversabile da sfera diam. 10 cm			X	Parapetto scalabile
4.7		rapporto corretto alzata/pedata		X		
4.7.1		pedata $\geq 30$ cm		X		
4.7.2		alzata $\leq 16$ cm		X		
4.7.3		fasce antiscivolo			X	
4.7.4		segnale a pavim. in rilievo a 30 cm dal primo e ultimo grad.			X	
4.8		illuminazione sufficiente		X		
<b>5 PERCORSI INTERNI</b>						
5.1	pavimentazione in buono stato e antisdrucciolevole		D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	X		
5.2.1	Corridoi	larghezza $\geq 100$ cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.9, 8.1.9	X		
5.2.2		elementi di arredo non ostacolanti		X		
5.2.3		slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m		X		
5.2.4		percorso privo di gradini/ostacoli a pavimento h > 2,5 cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1	X		
5.2.5		percorso privo di giunti della pavimentazione sp > 5 mm		X		
5.2.6		cambi di livello differenziati cromaticamente				
5.3	Segnaletica informativa chiara, esauriente e facilmente leggibile		D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	
5.4	Luce netta delle porte interne $\geq 75$ cm		D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	X		
5.5	Interruttori elettrici, dove necessario dotati di led per illuminazione al buio				X	
5.6	Corridoi dotati di sufficiente illuminazione			X		
5.7	Struttura dotata di segnaletica per non vedenti				X	
5.8	Presenza di segnaletica di sicurezza sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali				X	
5.9	Arredamento e attrezzature utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h = 70-110 cm			X		

Documentazione fotografica



N. scheda	Nome e funzione	Indirizzo	Foto
M04	Centro Polifunzionale di Mosnigo	Piazzale degli Alpini	

GRADI DI ACCESSIBILITÀ		Qualificazione grado di accessibilità	
0,64	MA	MEDIAMENTE ACCESSIBILE	
		NON ACCESSIBILE	NA 0,00 - 0,49
		MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA 0,50 - 0,69
		ACCESSIBILE	A 0,70 - 1,00

0 PT per Valutazione negativa dell'aspetto indagato;

0,5 PT per Aspetto indagato parzialmente negativo;

1 PT per Valutazione positiva dell'aspetto indagato

N. scheda	Nome e funzione	Indirizzo	Foto
S01	Impianto sportivo di allenamento	Via degli Alpini, 8a	

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	CONFORMITÀ NORMATIVA		
			SI	NO	NOTE

### 1 PARCHEGGI

1.1	Parcheggio riservato per persone con disabilità larghezza $\geq 3,20$ m, lunghezza 6 m se in linea	D.P.R. 503/96 artt. 10, 11, 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3, 8.2.3 CONI n. 1379 del 25/06/08 art. 6.3		X	Non presente
1.2	Segnaletica orizzontale e verticale	D.L. 285/92 artt. 20, 149		X	Non presente

### 2 ACCESSO

2.1	Percorso pedonale tra edificio e fermata mezzi pubblici/parcheggio	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 8.2.1	X		
2.1.1	pendenza $\leq 8\%$	D.P.R. 503/96 art. 7 D.M. 236/89 art. 8.1.1	X		
2.1.2	Rampe variazione cromatica		/	/	
2.1.3	corrimano		/	/	
2.2	Finitura pavimentazione in buono stato e antisdrucciolo	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 8.2.2	X		
2.2.1	Assenza di grigliati nelle pavimentazioni con interasse $> 2,0$ cm		X		
2.3	zona antistante e retrostante complanare 140 cm x 140 cm	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 8.1.1	X		
2.4	Porta di accesso luce netta $\geq 90$ cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1 CONI n. 1379 del 25/06/08 art. 8.1		X	Porte lato campo tennis luce netta = 78 cm
2.5	apertura con pressione $< 8$ kg	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.3, 8.1.3	X		
2.6	Porte in vetro trasparente dotate di segnalazione della trasparenza	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1	/	/	
2.7	Percorso privo di gradini/ostacoli a pavimento h $> 2,5$ cm	D.P.R. 503/96 art. 15, 16 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 8.1.2		X	Soglie porte interne lato campo calcio gradino h = 4 cm
2.8	Campanello e/o citofono h compresa tra 40 cm e 130 cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 8.1.5	/	/	
2.9	Segnaletica chiara esauriente e facilmente leggibile	D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
2.10	Edificio accessibile con simbolo di "accessibilità"	D.P.R. 503/96 art. 2.1		X	

### 3 SERVIZI IGIENICI

3.1	Dotazione di servizi igienici con dimensioni tali da essere utilizzati da persone con disabilità e in numero adeguato	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6 CONI n. 1379 del 25/06/08 art. 8.6		X	Non presenti
3.2	Porta con luce netta $\geq 75$ cm	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	/	/	
3.3.1	Sanitari	accostamento laterale wc $\geq 100$ cm dall'asse	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	/	/
3.3.2		accostamento frontale lavabo $\geq 80$ cm dal bordo		/	/
3.3.3		h lavabo = 80 cm senza colonna		/	/
3.3.4		distanza parete laterale wc $\geq 40$ cm dall'asse		/	/
3.3.5		distanza parete posteriore wc = 75/80 cm dal bordo anteriore		/	/
3.3.6		h piano superiore wc = 45/50 cm		/	/
3.3.7		campanello d'allarme		/	/
3.4	Presenza di maniglioni e corrimano distanza maniglioni wc = 40 cm dall'asse H = 80 cm	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	/	/	
3.5	Specchio con altezza adeguata ad una persona seduta		/	/	
3.6	Bagno o spogliatoio con doccia accessibile doccia a pavimento con sedile ribaltabile, doccino a telefono e maniglioni	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6 CONI n. 1379 del 25/06/08 art. 8		X	Non presente

### 4 COLLEGAMENTI VERTICALI

4.1	Dotazione di sistema di raggiungimento dei vari livelli dell'edificio		/	/	
-----	---	--	---	---	--

4.2.1	Ascensore	dimensioni $\geq 120$ cm x 80 cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12			
4.2.2		porta automatica $\geq 75$ cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12			
4.2.3		zona antistante complanare 140 cm x 140 cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12			
4.2.4		pulsanti, citofono, allarme h compresa tra 40 cm e 130 cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12			
4.2.5	Servoscala possedente i requisiti richiesti dalle norme		D.M. 236/89 artt. 4.1.13, 8.1.13			
4.3	Scala	corrimano su entrambi i lati ad h = 90 cm	D.P.R. 503/96 artt. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10			
4.3.1		larghezza $\geq 120$ cm				
4.3.2		pavimentazione in buono stato e antisdrucciolevole				
4.5		corrimano che sborda 30 cm oltre primo e ultimo gradino				
4.6		parapetto h 100 cm inattraversabile da sfera diam. 10 cm				
4.7		rapporto corretto alzata/pedata				
4.7.1		pedata $\geq 30$ cm				
4.7.2		alzata $\leq 16$ cm				
4.7.3		fasce antiscivolo				
4.7.4		segnale a pavim. in rilievo a 30 cm dal primo e ultimo grad.				
4.8		illuminazione sufficiente				
<b>5 PERCORSI INTERNI</b>						
5.1	pavimentazione in buono stato e antisdrucciolevole		D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2		X	
5.2.1	Corridoi	larghezza $\geq 100$ cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.9, 8.1.9	X		
5.2.2		elementi di arredo non ostacolanti			X	Lavandino ostacolante lato campo calcio luce passaggio = 58 cm
5.2.3		slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m				
5.2.4		percorso privo di gradini/ostacoli a pavimento h > 2,5 cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1		X	Gradino accesso campi tennis e calcetto h = 25 cm
5.2.5		percorso privo di giunti della pavimentazione sp > 5 mm		X		
5.2.6		cambi di livello differenziati cromaticamente		X		
5.3	Segnaletica informativa chiara, esauriente e facilmente leggibile		D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
5.4	Luce netta delle porte interne $\geq 75$ cm		D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1		X	Porte interne bagni luce = 65 cm
5.5	Interruttori elettrici, dove necessario dotati di led per illuminazione al buio				X	
5.6	Corridoi dotati di sufficiente illuminazione			X		
5.7	Struttura dotata di segnaletica per non vedenti				X	
5.8	Presenza di segnaletica di sicurezza sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali				X	
5.9	Arredamento e attrezzature utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h = 70-110 cm			X		

Documentazione fotografica





N. scheda	Nome e funzione	Indirizzo	Foto
S01	Impianto sportivo di allenamento	Via degli Alpini, 8a	

GRADI DI ACCESSIBILITÀ		Qualificazione grado di accessibilità		
0,46	NA	NON ACCESSIBILE	NA	0,00 - 0,49
		MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA	0,50 - 0,69
		ACCESSIBILE	A	0,70 - 1,00

0 PT per Valutazione negativa dell'aspetto indagato;

0,5 PT per Aspetto indagato parzialmente negativo;

1 PT per Valutazione positiva dell'aspetto indagato

N. scheda	Nome e funzione	Indirizzo	Foto
S02	Stadio Comunale "Arditi d'Italia"	Via degli Alpini, 6	

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	CONFORMITÀ NORMATIVA		NOTE
			SI	NO	
<b>1 PARCHEGGI</b>					
1.1	Parceggio riservato per persone con disabilità larghezza $\geq 3,20$ m, lunghezza 6 m se in linea	D.P.R. 503/96 artt. 10, 11, 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.3, 8.2.3 CONI n. 1379 del 25/06/08 art. 6.3		X	Almeno 2 (n. posti auto > 50)
1.2	Segnaletica orizzontale e verticale	D.L. 285/92 artt. 20, 149		X	Non presente
<b>2 ACCESSO</b>					
2.1	Percorso pedonale tra edificio e fermata mezzi pubblici/parceggio	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 8.2.1		X	Scala sull'argine
2.1.1	pendenza $\leq 8\%$	D.P.R. 503/96 art. 7 D.M. 236/89 art. 8.1.1			
2.1.2	Rampe variazione cromatica				
2.1.3	corrimano				
2.2	Finitura pavimentazione in buono stato e antisdrucciolo	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 8.2.2	X		
2.2.1	Assenza di grigliati nelle pavimentazioni con interasse > 2,0 cm		X		
2.3	zona antistante e retrostante complanare 140 cm x 140 cm	D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 art. 8.1.1	X		
2.4	Porta di accesso luce netta $\geq 90$ cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1 CONI n. 1379 del 25/06/08 art. 8.1		X	Porte accesso spogliatoi luce netta = 70-75 cm
2.5	apertura con pressione < 8 kg	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.3, 8.1.3	X		
2.6	Porte in vetro trasparente dotate di segnalazione della trasparenza	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1			
2.7	Percorso privo di gradini/ostacoli a pavimento h > 2,5 cm	D.P.R. 503/96 art. 15, 16 D.M. 236/89 artt. 4.1.2, 8.1.2		X	Soglie accesso spogliatoi gradino h = 8-12 cm
2.8	Campanello e/o citofono h compresa tra 40 cm e 130 cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 art. 8.1.5			
2.9	Segnaletica chiara esauriente e facilmente leggibile	D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3		X	Segnaletica servizi igienici disabili
2.10	Edificio accessibile con simbolo di "accessibilità"	D.P.R. 503/96 art. 2.1		X	
<b>3 SERVIZI IGIENICI</b>					
3.1	Dotazione di servizi igienici con dimensioni tali da essere utilizzati da persone con disabilità e in numero adeguato	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6 CONI n. 1379 del 25/06/08 art. 8.6		X	Servizi igienici solo per il pubblico, non presenti negli spogliatoi atleti e giudici di gara
3.2	Porta con luce netta $\geq 75$ cm	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	X		
3.3.1	accostamento laterale wc $\geq 100$ cm dall'asse	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	X		
3.3.2	accostamento frontale lavabo $\geq 80$ cm dal bordo		X		
3.3.3	h lavabo = 80 cm senza colonna			X	Profondità lavabo < 65 cm (profondità = 40 cm)
3.3.4	Sanitari distanza parete laterale wc $\geq 40$ cm dall'asse		X		
3.3.5	distanza parete posteriore wc = 75/80 cm dal bordo anteriore		X		
3.3.6	h piano superiore wc = 45/50 cm		X		
3.3.7	campanello d'allarme		X		
3.4	Presenza di maniglioni e corrimano distanza maniglioni wc = 40 cm dall'asse H = 80 cm	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6	X		
3.5	Specchio con altezza adeguata ad una persona seduta		X		
3.6	Bagno o spogliatoio con doccia accessibile doccia a pavimento con sedile ribaltabile, doccino a telefono e maniglioni	D.P.R. 503/96 art. 8 D.M. 236/89 artt. 4.1.6, 8.1.6 CONI n. 1379 del 25/06/08 art. 8		X	Non presente
<b>4 COLLEGAMENTI VERTICALI</b>					
4.1	Dotazione di sistema di raggiungimento dei vari livelli dell'edificio				

4.2.1	Ascensore	dimensioni $\geq 120$ cm x 80 cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	/	/	
4.2.2		porta automatica $\geq 75$ cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	/	/	
4.2.3		zona antistante complanare 140 cm x 140 cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	/	/	
4.2.4		pulsanti, citofono, allarme h compresa tra 40 cm e 130 cm	D.M. 236/89 artt. 4.1.12, 8.1.12	/	/	
4.2.5	Servoscala possedente i requisiti richiesti dalle norme		D.M. 236/89 artt. 4.1.13, 8.1.13	/	/	
4.3	Scala	corrimano su entrambi i lati ad h = 90 cm	D.P.R. 503/96 artt. 7, 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.10, 8.1.10		X	Consigliato corrimano scale laterali tribune
4.3.1		larghezza $\geq 120$ cm		X		
4.3.2		pavimentazione in buono stato e antisdrucciolevole		X		
4.5		corrimano che sborda 30 cm oltre primo e ultimo gradino			X	Scala sull'argine non presente
4.6		parapetto h 100 cm inattraversabile da sfera diam. 10 cm		X		
4.7		rapporto corretto alzata/pedata		X		
4.7.1		pedata $\geq 30$ cm			X	
4.7.2		alzata $\leq 16$ cm			X	
4.7.3		fasce antiscivolo			X	
4.7.4		segnale a pavim. in rilievo a 30 cm dal primo e ultimo grad.		/	/	
4.8		illuminazione sufficiente		X		
<b>5 PERCORSI INTERNI</b>						
5.1	pavimentazione in buono stato e antisdrucciolevole		D.P.R. 503/96 art. 16 D.M. 236/89 artt. 4.2.2, 8.2.2	X		
5.2.1	Corridoi	larghezza $\geq 100$ cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.9, 8.1.9	X		
5.2.2		elementi di arredo non ostacolanti			X	Altezza libera interna agli spogliatoi in molte zone < 210 cm
5.2.3		slarghi per la rotazione delle carrozzine ogni 10 m		/	/	
5.2.4		percorso privo di gradini/ostacoli a pavimento h > 2,5 cm	D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.2.1, 8.2.1		X	Gradini nella zona docce h = 7 cm
5.2.5		percorso privo di giunti della pavimentazione sp > 5 mm		X		
5.2.6		cambi di livello differenziati cromaticamente		X		
5.3	Segnaletica informativa chiara, esauriente e facilmente leggibile		D.P.R. 503/96 art. 17 D.M. 236/89 art. 4.3	X		
5.4	Luce netta delle porte interne $\geq 75$ cm		D.P.R. 503/96 art. 15 D.M. 236/89 artt. 4.1.1, 8.1.1		X	Porte interne bagni luce = 65 cm
5.5	Interruttori elettrici, dove necessario dotati di led per illuminazione al buio				X	
5.6	Corridoi dotati di sufficiente illuminazione			X		
5.7	Struttura dotata di segnaletica per non vedenti				X	
5.8	Presenza di segnaletica di sicurezza sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali				X	
5.9	Arredamento e attrezzature utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali e/o sportello informazioni con piano h = 70-110 cm			X		

Documentazione fotografica





N. scheda	Nome e funzione	Indirizzo	Foto
S02	Stadio Comunale "Arditi d'Italia"	Via degli Alpini, 6	

GRADI DI ACCESSIBILITÀ		Qualificazione grado di accessibilità	
0,42	NA	NON ACCESSIBILE	NA 0,00 - 0,49
		MEDIAMENTE ACCESSIBILE	MA 0,50 - 0,69
		ACCESSIBILE	A 0,70 - 1,00
NON ACCESSIBILE			

0 PT per Valutazione negativa dell'aspetto indagato;

0,5 PT per Aspetto indagato parzialmente negativo;

1 PT per Valutazione positiva dell'aspetto indagato